



INFORME N° GADPRCAR-2026-0001

PARA:	Tlgo. Augusto Jipa Salazar PRESIDENTE DEL GADPR CAPITÁN AUGUSTO RIVADENEIRA
ASUNTO:	Remitiendo informe
FECHA:	23 de enero del 2026

Por medio de la presente me permito informar, a usted Sr. Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Capitán Augusto Rivadeneira, que en el mes de diciembre la Excavadora se encontraba realizando trabajos de limpieza del camina vecinal desde la comunidad Chiroisla, hasta la comunidad de Sinchicta, repentinamente el día, viernes 19 de diciembre del año 2025, al encontrarse de regreso a la comunidad de Chiroisla, se descarga un fuerte lluvia, y comienza aumentar el caudal del rio, y la el camino se puso ful barro, y por precautelar la seguridad de la maquina el operador tubo que forzar un poco a la máquina, y que una vez llegado a la comunidad de Chiroisla, se realiza la correspondiente inspección técnica de la máquina, se detecta que a sufrido daños fortuitos, en las dos catalinas, en los cuatro rodillos superiores, por ende se tiene que reemplazar el resorte templador, y además los sellos del templador, para la cual necesito su autorización para levantar el proceso para la adquisición de dichos repuesto y la correspondiente mano de obra, para poner a funcionar inmediatamente la máquina, y así cumplir con la planificación de los trabajos comunitarios para este año 2026.

Particular que pongo a su conocimiento para fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Byron Pontón Zavala
TECNICO GADPR CAPITÁN AUGUSTO RIVADENEIRA